# Erledigt Sierra auf SSD erkennt nur 8 von 16 GB

## Beitrag von „Shado“ vom 21. Mai 2018, 09:40

Falls du zwei Riegel verbaut hast, mußt du verschiedene Slotkombinationen probieren.
Bei meinem Board Z77 gibt es zwei blaue und zwei weiße. Ich nehme da immer, die mit gleicher Farbe.