Erledigt

Mountain Lion auf alten Macs mit 64-Bit-CPU, aber 32-Bit-efi (wie MacPro 1,1 / 2,1)

Beitrag von „MacPeet“ vom 25. Mai 2018, 16:57

Leise ist meine HD5770 auch, selbst ohne Patch nicht zu hören, nur dann wird sie trotzdem 20 Grad zu warm.

Dass mit dem HDMI Audio ist dann so normal, da bin ich ja beruhigt, dass es bei Dir auch so ist. Es liegt halt daran, die HD5770 war in diesen Mac's nie vorgesehen.

Ob die HD5870 besser ist, wage ich mal zu bezweifeln. Die HD5770 war damals schon eine gute Karte und es ist ja bekannt, dass es immer Nachläufer, Rebrands, etc. gibt, die aber nicht unbedingt besser sind. So auch meine 6570, höhere Nummer, aber kann nicht mehr.

Teste einfach mal mit Cinebench beide Karten und Du bist evtl. schlauer.

MacFanControl hatte ich mal getestet und es läuft hier auch, hab's aber wieder entfernt, da mein MP3.1 nativ sauber läuft betreffs der Lüfter.