Erledigt BCM943602 Bluetooth Problem beim T440

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 27. Mai 2018, 15:40

Da wird nicht die richtige Firmware geladen. Hast du BrcmPatchRAM2 und BrcmFirmwareData im Einsatz?