Erledigt OSX Lüfter Speed Control

Beitrag von „Obst-Terminator“ vom 2. Juni 2018, 13:45

Hallo Männer!

Ich habe mich jetzt einmal quer durchs Forum geprügelt und werd einfach nicht schlauer!

Ich habe jetzt einiges gelesen und in diesem Thread habe ich das Gefühl mein Problem wiederzufinden

Ich habe mich die letzten Tage mit Speedstepping beschäftigt und endlich die richtige Taktung meines Hackbooks ans Laufen bekommen. Auf meinem iMac, der im Ton Studio steht, regele ich die Lüfter mit MacsFanControl. Das selbe hatte ich jetzt mit meinem Hackbook vor. Also HW-Monitor runtergeladen, Sensor Kexte in die EFI (in den Other-Ordner selbstverständlich) kopiert und siehe da:

Nix zu sehen

Der einzige Lüfter der verbaut ist wird nicht angezeigt

Ich habe die entsprechenden Sensorenkexte für FakeSMC,
DSDT, ne SSDT für das Speedstepping, was brauche ich denn jetzt noch, damit ich meinen Lüfter selbst steuern darf?

Gruß
Mac