Erledigt

Nach Update funktioniert das Bluetooth funktioniert nicht mehr

Beitrag von „al6042“ vom 3. Juni 2018, 21:23

Klar...
es haben sich die USB-Kexte verändert und du musst wahrscheinlich die neuere Version des entsprechenden KextToPatch-Eintrags einsetzen.
Nimm aus folgendem Post den letzten, der explizit für High Sierra 10.13.4 gilt -> Neue Clover "KextsToPatch"-Einträge für Sierra & High Sierra