Erledigt HighSierra auf Gigabyte Z370N Wifi

Beitrag von „MacFreund“ vom 4. Juni 2018, 17:31

Hallo zusammen,

uff, es ist geschafft! Nun läuft die Kiste wieder!

- Kein Bild auf Dell U2718Q:
Kein Bild bei mDP 2 DP-Kabel (beim booten bricht das Bild ab, no signal) ebenso bei DP 2 DP-Kabel.
Mit HDMI funktioniert es. Ist hier ein extra DisplayPort-Patch nötig?

- Kein Ton
vorherigen AudioInterface-Treiber deinstallieren!!! (inklusvie Soundflower). Dann einmal starten, Treiber neu installieren und alles in Ordnung.

- Bluetooth nicht erkannt
Habe zwei kexte von RehabMan installiert, dann ging auch BT:
https://bitbucket.org/RehabMan/os-x-brcmpatchram/downloads/

BrcmPatchRAM2.kext
BrcmFirmwareData.kext

- Rucklen, Abbrüche
War imho dem fehlenden Audio-System geschuldet (Sound abspielen bei z.b. Maileingang). Schnurrt nun alles.

Vielen Dank für eure Unterstützung!
MacF.