Erledigt Probleme bei MacOS High Sierra installation auf Hp Pavilion Gaming 15-ak134ng

Beitrag von „crusadegt“ vom 13. Juni 2018, 11:40

Hmmm.. ich hatte solch eine Kernel Panic immer nur, wenn meine GTX 750 und die IntelHD4400 beide aktiviert waren.. Als ich die iGPU deaktiviert hatte kam ich brav ins System...