Erledigt Power Mac G5: CPU-Calibrierung ...

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 20. Juni 2018, 13:04

> Zitat von umax1980
>
> Da wird ja dann gleich eine Erfolgsmeldung kommen,...

Hast Du schon mal einen G5 zerlegt?

Das ist ein bißchen anders als beim PC. Bevor Du das MB rausnehmen kannst, musst Du alles Andere demontieren und rausholen, als da sind NT-Abdeckung, NT, diverse Gebläse, Haltewinkel für lange Karten, CPUs, CPU-Stehbolzen ... und und und !
Ich bin schon schnell auf meine alten Tage, weil ich es schon öfter gemacht habe. Aber 10 - 15 Minuten braucht man schon (keine Standard-Schrauben).

Das hier dürfte die Ursache sein. Man sieht, dass die obere Abdeckung hochgerissen wurde: typischer Ahungslos-Fehler!

Das Steckerchen wird wieder rausgehen, wenn ich das MB einbaue - das muss ich kleben.

Aber jetzt ... Mittag!

Gruß
LOM