Erledigt

Lifebook E782 Sound und sonstiges Feintuning

Beitrag von „Holz_Michel“ vom 21. Juni 2018, 19:11

Hallo,

mein neues Hackbook ist jetzt da, ein Lifebook E782 mit FHD Display und i7-3612QM Prozessor.

Die Installation lief absolut problemlos, jedoch habe ich kein funktionierendes Power Management. D.h. im Intel Power Gadget ist die Frequenz bei exakt 2,1 GHz konstant. Alle bisherigen CPUs (I7-2620M, i5-3220M, i3-2330M) laufen alle ohne DSDT oder sonstige Anpassungen mit den exakt richtigen Speedstep-Stufen. Woran kann das liegen?

EDIT: Funktioniert jetzt nach mehrmaligem Reboot