Erledigt Nicht nachvollziehbares Problem.

Beitrag von „REVAN“ vom 22. Juni 2018, 08:30

Die Ungenauigkeit bezog sich auf meinen Beitrag, darüber brauchst du dir keine Sorgen zu machen.

Die erwähnte Kext Datei sollte bei dir im Hintergrund laufen, sonst würde keine Intel Grafikkarte funktionieren. Das ist die mitgelieferte von Apple.

Also kurz gesagt: Deine Display Ports funktionieren nicht richtig, weil absturz wenn Hot Plug?

Ist bei dir der Multi Port K2P-Eintrag vorhanden, wie oben von Al6042 beschrieben? Um welches Gerät handelt es sich eigentlich bei dir? Du hast ja zwei HackMacs angegeben.

Moment mal: Wenn deine DPs nicht funktionieren, bzw. nicht richtig funktionieren, dann ist auch dein System nicht richtig konfiguriert. Entweder du schaltest deine DPs ab oder du patchst sie. Ich würds zumindest so machen, weil ich mag keine halben Sachen.

Das ist aber jetzt dann ein Fall für @al6042