Erledigt Lifebook E782 Sound und sonstiges Feintuning

Beitrag von „Holz_Michel“ vom 26. Juni 2018, 17:52

Anderes Problem (aktuell wichtiger) ich habe eine AzureWave AW-CE123H / 802.11ac/n/b/g WLAN/Bluetooth Kombikarte, die laut Vorbesitzer OOB in High Sierra lief. Nun, bei mir nicht! Sie wird zwar im DPCIManager korrekt als BCM4352 erkannt, aber MacOS sagt: Keine Hardware installiert.
Bitte um Ratschläge.
Google liefert leider nur faule Tomaten

EDIT: Es kann sein, dass ich noch einen gepatchten IO80211Family.kext in S/L/E habe, die Installation stammt nämlich aus einem TimeMachine Backup meines anderen Lifebooks, welcher eine Atheros Karte hat, die damit lief. Kann mir jemand vielleicht eine aktuelle "Vanilla" IO80211Family.kext aus seiner Installation schicken?