Erledigt

DELL Inspiron 15 7570 Sierra & Mojave (kein Sound)

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 1. Juli 2018, 21:13

Mit dem ID 1 wird der Kext auch geladen. Ich denke aber das der ID 3 schon er richtige ist. Warum trotzdem die Probleme bestehen kann ich nicht beantworten. Da muß sicher noch an einer anderen Schraube gedreht werden.