macOS High Sierra auf Dell XPS15-9560

Beitrag von „Doctor Plagiat“ vom 3. Juli 2018, 19:38

Der Helligkeitregler war nach dem Update nicht vorhanden, nach Kext-Updates dann aber wieder da.
Den Kextcache erneuern werde ich gleich mal testen. Ich berichte anschließend.

EDIT: Kextcache war es leider nicht. Lautstärketasten gehen weiterhin mit fn und ohne fn-Tasten.
Grundsätzlich kann man ja damit leben. Hackbooks funktionieren eben selten 100%ig.
Ich hatte jetzt nur nachgefragt, weil laut deiner Aussage bei dir alles funzt mit dem SmartTouch.