Erledigt IGPU und Thunderbolt funktionieren nicht gemeinsam (High Sierra, Asus z370, ThunderboltEX3, Radeon Vega Frontier ac)

Beitrag von „apfelnico“ vom 5. Juli 2018, 02:07

@zonkeytom

Anbei ein neuer EFI-Ordner, bitte komplett tauschen, danach wieder ein Ioreg und Systembericht zurück.