Erledigt [Off Topic!!] Yamaha AX-570 Vollverstärker nach Bassschlag bewusstlos geworden.

Beitrag von „Commo“ vom 4. Juli 2018, 23:31

Wie @Nightflyer schon sagre, mit dme Alter verändern Bauteile, z.B: die Elektrolytkondensatoren ihre Werte. Das kann entweder in der Spannungsversorgung leiben (Nightflyer) oder auch direkt im Endstufenpfad. In beiden Fällen spricht die Schutzschaltung an.