Erledigt Still waiting for root device

Beitrag von „al6042“ vom 5. Juli 2018, 21:12

Der Fehler deutet eigentlich darauf hin, dass die Boot-Platte ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht weiter gelesen werden kann.
Wenn du von der lokalen HDD/SSD startest, kann das mit dem SATA-200-series-unsupported.kext zusammenhängen.

Versuche diesen diesen doch mal beim Clover-Boot für den nächsten Start-Vorgang zu deaktivieren und schaue mal ob du dann weiterkommst.
Ebenso kann ein NVRAM-Reset (Taste F11 im Clover Bootmenü) helfen.