Erledigt Mein Ultron Card Reader wird nicht erkannt.

Beitrag von „redbelt“ vom 22. Juli 2018, 15:58

kext habe ich keinen drin.
Ich habe im Boot Flag nur die USB Ports als Arg. drin stehen.

> Zitat
>
> uia_exclude=HS02;HS04;HS07;HS08;HS12;HS13;HS14;USR1;USR02;SS04;SS07;SS08;SS09;SS10

Sieht dann so aus. Mein kext2patch ist leer.