Erledigt

Keine Hardware-Beschleunigung mit HD530 unter H.264

Beitrag von „al6042“ vom 23. Juli 2018, 22:36

Bei meinen beiden Boards mit HD530 und HD630 gibt es mit [DVMT](#) Pre Allocated = 32M immer einen Kernelpanic, weswegen ich an der Stelle immer den Wert 64M empfehle.