Erledigt ASRock Fatal1ty Z370: USB 3 geht nicht, Thunderbolt 3 wird nicht erkannt, Lüftersteuerung unsichtbar

Beitrag von „DSM2“ vom 31. Juli 2018, 01:31

Also für Continuity musste ich bei mir nichts machen aber kann an der verwendeten Bluetooth Wireless Karte in Zusammenhang stehen.
Was die EFI betrifft ja sie ist extra für dieses Board erstellt... Sieht eigentlich auch etwas anders aus als hier gepostet aber ich bitte um Verständnis.



Deine Hardware wird auch so vollständig funktionieren!
War ein Auftrag und es wäre einfach nicht fair das ganze hier so zu posten wie eigentlich erarbeitet.

Was die Lüfter betrifft:
https://www.aquatuning.de/luft...warz?sPartner=billiger_de