Erledigt

Grafikkarte wird nicht mehr erkannt

Beitrag von „ApplePaul10“ vom 1. August 2018, 20:53

Hallo,

meine Clover Version ist die 5.1.5.0, aber ich bin mir nicht sicher ob ich die auch noch auf der EFI-Partition installieren muss.

Die Build-Nummer ist die 10.12.6 (16G1036). Ich habe das Update auf High Sierra noch nicht hinbekommen, da ich ein Fusion-Drive habe.

Ja, die Web-Driver habe ich im Einsatz. Das hat ja auch monatelang funktioniert.

Viele Grüße