Erledigt 7700K HD630 Dual Link - Zweiter Monitor wird nicht erkannt

Beitrag von „barrrrt“ vom 8. August 2018, 23:32

Hallo.

Ich habe mal bei meinem Computer die Nvidia Karte ausgebaut und würde gerne Testen ob mit meiner iGPU (der HD630) auch beide Monitore betrieben werden können.

Dafür habe ich an meinem Mainboard ein Kabel per DP und eins per HDMI angeschlossen. Beim Booten, bis der MacOS Bildschirm kommt (also Clover etc.) sehe ich noch auf beiden Schirmen die Ausgaben.
Sobald aber der MacOS Bildschirm angezeigt wird mit der Anmeldemaske, wird der andere Bildschirm (an dem HDMI Ausgang) deaktiviert.

Aktuell nutze ich die SMBIOS Einstellung 18,1. So habe ich kein Flackern etc. beim Bildschirm. Wenn ich (wie zuvor) 18,3 auswähle, kann ich zwar mein System nicht benutzen, weil ich Grafikfehler ohne Ende habe, allerdings wird der zweite Bildschirm erkannt (er flackert halt darbst und ich kann keine Tastatureingabe machen).

KextToPatch Einträge habe ich auch hinzugefügt... hat aber alles nicht geholfen. Hat jemand von euch schon mal beide Bildschirme mit der HD630 ans laufen bekommen?

EFI.7z