Erledigt

HP Probook 430 G2 Wlan Karte

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 10. August 2018, 17:29

AR5B22 benötigt einen Patch der die Karte kompatibel macht für den Atheros40 kext. Steht auch auf der Seite.

Danach läuft die OOB.