Erledigt Interne Soundkarte Realtek wird nicht erkannt

Beitrag von „eliaspace“ vom 14. August 2018, 18:15

Hallo zusammen, da mein Audio Interface den Geist aufgegeben hat, muss ich nun wohl oder übel meine onboard Soundkarte benutzen (Realtek mit ALC888b/887 Code).

Diese wird zumindest nicht erkannt, FixHDA ist aktiviert, im Configurator bei Devices habe ich die ID-Werte von 1-9 alle durchprobiert, ob bei Reset HDA ein Haken sein muss, weiß ich nicht genau, hab da aber keinen Haken.
Die neuesten Lilu und AppleALC Kexte sind ebenfalls installiert. Von Realtek ist nur ein RealtekRTL8111.kext im Other Order auf meiner EFI, was aber glaube ich der Netzwerk kext ist. Inject Kexts ist natürlich auch an, von daher weiß ich nicht ganz was das Problem ist.

Um das ganze abzukürzen, anbei mein Clover Ordner.

Viele Grüße