Erledigt

Interne Soundkarte Realtek wird nicht erkannt

Beitrag von „ebs“ vom 14. August 2018, 18:59

Bei den Audio handelt es sich um einen ALC887 und sollte eigentlich mit dem AppleALC.kext laufen. In der config.plist bei Audio die 11, 12 oder 13 mal ausprobieren.