Erledigt

[gelöst] Acer Spin 5: Finetuning !

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 15. August 2018, 20:26

Wenn ich neu starte, ist nur ein Eintrag da. Wenn dann (nach dem zweiten oder dritten Aufwachen) BT nicht mehr verfügbar ist, ist der zweite Eintrag zu sehen.

Einmal war auch noch ein dritter Eintrag (zwischen dem ersten und dem dritten) zu sehen, der durchgestrichen war, ähnlich wie bei einem USB-Stick, der ausgeworfen wurde.