Erledigt Hackbook Vorstellung & Fragen/Baustellen - Acer Aspire 5 (A515-51-592H)

Beitrag von „PropheT“ vom 20. August 2018, 16:42

Danke für deine Rückmeldung & das Teilen deiner EFI. 👍
- habe es mal einmal nur mit "ApplePS2SmartTouchPad.kext" und einmal nur mit "VoodooPS2Controller.kext" laufen lassen. -> Das Ergebnis:VoodooPS2Controller.kext ist rausgeflogen. ApplePS2SmartTouchPad.kext funktioniert bisher einwandfrei (Test 10-15 Min).
- Bis auf BrcmFirmwareRepo.kext & BrcmPatchRAM2.kext (einzige Möglichkeit, dass Bluetooth unter 10.13.6 noch ordentlich funktioniert) habe ich alles in Clover gelassen. Bisher habe ich sonst keine Einschränkungen wahrnehmen können (bzgl. Kexte in Clover).

Trotz neuem Lilu.kext funktioniert die 1.30 sowie 1.3.1 Version vom Applealc.kext nicht. Zudem gibt es Einschränkungen was den Codec angeht -> Unter ID : 3 funktionieren die eingebauten Lautsprecher & Mikro einwandfrei - jedoch kann man alles was via Klinke angeschlossen wird, vergessen. Mit der ID : 27 funktioniert der Sound via Klinke & eingebauten Lautsprechern gut jedoch das Mikrofon nicht.

Habe meine neue Efi im Startpost aktualisiert.

_____
Ergänzung: habe folgende ID's probiert: Realtek ALC255 layout 3, 13, 17, 18, 27, 28, 99