Apple Airport Karten BCM943602CS & BCM94360CD mit PCI-E Adapter günstig in Asien bestellen

Beitrag von „randor48“ vom 3. September 2018, 10:34

> Zitat von al6042
>
> Das könnte am eingesetzten WLAN-Netz liegen.
> Arbeitest du mit dem 2,4 GHz WLAN, dem 5 Ghz WLAN oder nutzt du beide gleichzeitig?
>
> BT nutzt bekanntermaßen die gleiche Frequenz wie das 2,4 Ghz WLAN, weswegen es hier zu Überlagerungen und BT-Problemen kommen kann.

Ich nutze beide Frequenzen, dementsprechend könnte es zu Überlagerungen kommen, jedoch kann der Windows Treiber das offensichtlich wunderbar handeln. Könnte hier jemand mal zu der BCM943602CS einen Screenshot von seinem Systembericht posten, bei dem Bluetooth und WLAN gleichzeitig funktioniert mit der Karte? 🙂