Erledigt Z97X-UD5H nur 1 USB3 Port geht

Beitrag von „kuckkuck“ vom 4. September 2018, 16:25

Sehr interessant... Sind die Ports dann auch schon im BIOS tot? Und sind sie auch ohne USBInjectAll deaktiviert?

Ich kann vom Z97 Chipset anderes berichten.