Erledigt Ist diese Konfiguration Hackintosh freundlich? (High-End Konfiguration)

Beitrag von „Wuschel“ vom 7. September 2018, 14:21

Ich habe den Fehler gefunden. Sobald ich den Usb-Stecker von der Wasserkühlung abziehe, funktioniert es. Danke CMMChris für den Tip.