# Erledigt Nach ca. 1-2 Minuten nach dem Anmelden kein Zugriff mehr auf das System

### Beitrag von „Apfelfuzzi“ vom 18. September 2018, 16:09

Systemdefinition ist iMac 15,1 und iGPU ist bei "ig-platform-id" auf 0x0412000 (Connectorless) gesetzt.
Selbe config mit 0x0d220003 (Haswell Desktop) zeigt das selbe Verhalten.