Erledigt

Ruhezustand führt bei Wecken zu Neustart

Beitrag von „al6042“ vom 19. September 2018, 07:29

Das kann bei meiner DSDT daran gelegen haben, dass ich diese mit dem älteren Maciasl 1.3.1 unter ACPI 6.1 gepatched habe, während die nagelneuen Coffeelakes da eher ACPI 6.2 benötigen, wie es im [Maciasl 1.5.2](#) zum Einsatz kommt.