Erledigt [Bau-Tagebuch] MBX MKII Limited Edition - 055

Beitrag von „kuckkuck“ vom 21. September 2018, 11:03

Die erste Wake Reason kann vielleicht durch eine andere powerd configuration gefixt werden. Wie sehen deine Settings unter Energie Sparen aus? Mach mal bitte einen Screenshot...

Die zweite Wake Reason sieht mir so aus, als hätte einfach irgendwas am PCI gefunkt...