Erledigt Neue Clover Version lässt sich nicht Booten

Beitrag von „MacGrummel“ vom 22. September 2018, 18:09

Bei meinem EX-58er MacPro mit klassischem BIOS gibt es mit mit der neusten Version auch keinen Neustart, dafür hab ich zum Glück mehrere Start-EFIs. Meine UEFI-Rechner haben damit keine Probleme, der X99er kann damit sogar endlich wieder auch mit Sierra starten!