Erledigt Nach Mojave Update, kein funktionierender Speed Step

Beitrag von „Obst-Terminator“ vom 27. September 2018, 15:17

Ich nutze das SMBIOS MacBookAir5,1
Beim SMBIOS MacBookAir5,2 bekam ich meine WebCam nicht ans Laufen, deshalb hatte ich mich für die 5,1 entschieden.