Erledigt

PowerColor Radeon RX580 und iGPU HD630

Beitrag von „Arkturus“ vom 4. Oktober 2018, 15:39

ich habe mir eine RX580 angeschafft, welche mit lilu+weg oob läuft. Leider ist die iGPU verschwunden, welche mit der GT730 noch connectorless aktiv war.

anbei mal mein clover.

im Bios ist PCIe als Standard gesetzt, die iGPU mit 96 MB NVRAM aktiviert. CMS ist deaktiviert.

hat jemand einen Rat, woran das liegen könnte?