Erledigt

LENOVO W530 MiniDISPLAYPORT

Beitrag von „Fontanus“ vom 17. Oktober 2018, 17:30

Moin grt,

zunächst einmal Danke für Deine Ideen. Sie haben mich dazu veranlasst, auf einer weiteren SSD das original Windows7 mit allen Lenovo Erweiterungen neu zu installieren. Das hat eine Weile gedauert, da ich keine Recovery-DVD habe und somit alles von Lenovo downloaden musste. Aber der Versuch war erfolgreich. Diese Win7Pro-SSD ist nun als zweite HD im W530 eingebaut, lässt sich starten und auch der externe Monitor funktioniert über miniDP und DVI-Anschlüsse an der Dockingstation. Mit Deiner Aussage, dass er externe Monitor an der K1000 hängt liegst Du genau richtig. Und damit sind wir wieder beim Problem.

Ich werde wohl darauf verzichten müssen, es sei denn, Jemand hat noch einen glänzenden Einfall.

VG

Fontanus