Mögliche Lösung für Vega-Lüfter (vorerst nur Vega 64)

Beitrag von „CMMChris“ vom 24. Oktober 2018, 09:38

Unix Klingt mir nach Failsafe Modus. Passiert wenn die PPT fehlerhaft ist. Wahrscheinlich hat dir der Clover Configurator die Daten zerschossen. Macht die aktuelle Version leider, wird in der Nächsten behoben. Bis dahin bitte die PPT manuell in die config.plist einfügen.