Erledigt Kein Sound mit alc1150

Beitrag von „zorro7000“ vom 27. November 2018, 20:12

> Zitat von aalbani
>
> ... , lief der Sound auf einmal.
>
> Also diese ganze AppleALC Sache ist mir nicht geheuer...

Da kenne ich nur zu gut - es ist relativ einfach mal was zum laufen zu bringen, aber unheimlich schwer die Dinge nachvollziehbar zu verstehen.

Z.B. gestern nur mal verzweifelt ein vram-reset und dann bootet die Kiste nicht mehr (vorher zuverlässig und stabil) .. waiting for root device .. von der anderen Platte gebootet geht .. wieder vom Hauptsystem geht .. Ich blicke es nicht freue mich halt

Aber immer aus dem Hauptclover der unteren Platte! Nun Erstmal Freude bis zum nächsten Umbruch!