Erledigt Shuttle XPC cube Barebone SH170R6 Grafik Problem !!

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 29. November 2018, 16:45

Nachdem der USBInjectAll nicht mehr in EFI-Ordner plaziert ist must du denn im System installiert habe. Der muss gelöscht werden damit die SSDT-4-xh_rvp08.am eine Wirkung zeigt.