Erledigt **Welcher total bescheuerte Vollidiot hat eigentlich den Stecker von USB 3.1/Thunderbolt 3 entwickelt?**

Beitrag von „user232“ vom 1. Dezember 2018, 11:59

wie schaut denn dein Schorsch von hinten aus?

Bzgl Kurzschluss kann ich auch was beitragen. Ich hatte das Teil (Bild) schön intern, lose in meinen Hack verbaut. Dann hatten die vergoldeten Anschlüsse iwann mal Metall vom Gehäuse berührt. Habs bemerkt, weil die Boxen auf einmal hochfrequente seltsame Geräusche von sich gaben. Kaputt ging zum Glück nichts.

Übrigens der Verstärker ist in Verbindung mit Klinke (nicht BT) und Passivboxen sehr gut und laut.