Erledigt Soundprobleme Realtek ALC3266 Dell XPS 15 9550

Beitrag von „derHackfan“ vom 18. Dezember 2018, 16:52

HackintoshxDell Herzlich Willkommen im Hackintosh Forum.

Zusätzlich könntest du mal einen NVRAM Reset im Clover Auswahlmenu mit der Taste F11 versuchen.