Erledigt

MEIN ERSTER HACKINTOSH - ASUS ROG MAXIMUS X HERO (WIFI AC) / SAPPHIRE RX 590 NITRO+ / I7-8700K

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 18. Dezember 2018, 18:55

Der USB-Port, an dem das Bluetooth-Gerät hängt (BCM94352Z), sollte als intern konfiguriert werden. Das könnte das Problem mit dem Ruhezustand schon beheben. Sehr einfach lässt sich das mit dem FB Patcher umsetzen, [hier eine Anleitung](#).