Erledigt Lösung für Bluetooth-Probleme mit der DW1560, DW1830 und DW1820A

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 2. Januar 2019, 09:40

Ist ja ne schöne große Auswahl ! Nur allzuviel sagen mir die Namen auch nicht.

kelkit Könntest Du mal Deine SSDT's und die entsprechenden Änderungen der config.plist hier hochladen? Besten Dank!

EDIT: Ich habe folgende Bootflags gesetzt, und damit hat er schon einige Ruhezustände überlebt:

bpr_probedelay=100 bpr_initialdelay=300 bpr_postresetdelay=300