Erledigt Lösung für Bluetooth-Probleme mit der DW1560, DW1830 und DW1820A

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 7. Januar 2019, 19:47

Danke Harper Lewis für den Hinweis. Genau daran habe ich heute schon gearbeitet.

Was ich mich noch frage ist, ob ich den Wert von IOProbeScore noch hochsetzen soll. Der steht momentan auf 2000. kelkit hat diesen auf 90000 ☺ !

EDIT:

Änderungen habe ich nun vorgenommen:

idVendor IOReg hex = 0xa5c, dec = 2652

idProduct IOReg hex = 0x216f, dec = 8559

Ich hatte das heute nachmittag schon mal probiert, aber dann hat er die Verbindung mit dem BT-Gerät kurz angezeigt und dann nicht mehr verbinden wollen.

Habe den Kextcache erneuert, und nun funktioniert BT. Wie es nach Sleep aussieht, werde ich noch berichten