Erledigt Merkwürdiges Mojave-Problem: Kein Booten mehr möglich am nächsten Tag

Beitrag von „CMMChris“ vom 18. Januar 2019, 15:50

Den AptioFix2Drv-free2000 brauchen die meisten Z390er Boards.
Wegen Sleep: Bitte prüfe mal ob dein NVRAM funktioniert.

Code

```
1. sudo nvram TestVar=Test
```

Dann startest du neu und führst das aus:

Code

```
1. sudo nvram -p | grep 'TestVar'
```

Der Output sollte "Test" sein. Wenn das nicht funktioniert, läuft dein NVRAM noch nicht und du solltest den EMUVariable-64.efi nutzen.

Bei nicht funktionierendem NVRAM habe ich bereits Sleep Probleme beobachten können. Wenn der NVRAM funktioniert oder EMUVariable-64.efi keine Abhilfe schafft sehen wir weiter.