Erledigt Thinkpad T440 MiniDisplay Port Problem seit 10.14.2

Beitrag von „Sascha_77“ vom 27. Januar 2019, 18:49

Es liegt eindeutig am AppleIntelFramebufferAzul.kext. Ich habe von 10.14.1 den Kext genommen und in 10.14.2 gesteckt. Siehe da ... MdP frunktioniert wieder. Also muss irgendwas am Kext2Patch geändert werden. Fragt sich nur was und wo.