Erledigt Lenovo X1 Carbon 3the Gen. i7-5600U - 2the Baustelle

Beitrag von „Arkturus“ vom 3. Februar 2019, 20:14

Denke auch, das die Anordnung bei mir eine andere ist. Ärgerlich nur, weil die Del DW 1830 genau in der Anleitung beschrieben ist.

Habe inzwischen Broadcom BCM94352Z bestellt.

Was ich aber überhaupt nicht in den Griff kriege ist, dass sowohl HS als auch Mojave beim Booten in den Sleep gehen, sobald auf den Grafiktreiber umgeschaltet wird. Trage ich eine Fake-ID ein, dann nicht. Aber das erkennt MacOS nur 7 MB VRAM und keine Hardwarebeschleunigung. Habe schon alle denkbaren SMBIOS probiert. Ändert nix.

Konntest Du mal die ACPI-Pachtes betrachten?

EDIT: Ohne Fake-ID kann ich jetzt Mojave nicht mehr Booten, beim Umschalten des Grafiktreiber kommt eine Kernel-Panic:

Keine Ahnung was da passiert war. Habe eigentlich versucht Audio zum Laufen zu kriegen, was nicht richtig gelang. AppleALC hat zwar Töne ausgegeben, aber die Qualität war grauenhaft, insbesondere Kopfhörerausgang. Das bleibt evtl. ACPI Patchs vorbehalten. Soweit muss ich aber erst kommen.

hier auch nochmals der aktuelle Clover.

griven oder grt Habt ihr noch eine Idee?

Sonst geht das Teil wieder an den Verkäufer zurück. Ein Wochenende verschwendet reicht