Intel NUC - Bean Canyon - NUC8i7BEH

Beitrag von „phialek“ vom 14. Februar 2019, 01:23

ahhh, ok jetzt hab ich dich verstanden. auf jeden fall ist es echt gut dass thunderbolt perfekt läuft mit dem teil.

ich wäre dennoch happy, wenn mir jemand sagen könnte warum ich nur 30hz über hdmi bekomme.