Erledigt DELL Inspiron 13 7370

Beitrag von „SirusX“ vom 15. Februar 2019, 22:14

Ich hatte gedacht da läuft etwas beim kopieren falsch, da ich in der config.plist HS04 und SS04 excluded habe dürften sie nun nicht mehr auftauchen. Aber da sind generell nur 8-9 Ports wo ist der rest hin. Das BT der Karte wird per USB angesprochen intern dazu muss die Karte keinen USB Anschluss haben 😄

Normal sind da einfach zu viele und man muss die rauskicken, die tot sind dann taucht der Port auf der für BT fehlt. Vereinfacht ausgedrückt aber auch das mit dem PM der CPU versteh ich nicht auf keinem weg ändert sie ihr verhalten.

Vielleicht weiß @**kuckkuck** etwas zu den USB Ports und wieso sie nicht verschwinden. Wenn ich sie exclude und zur CPU weiß griven oder auch al6042 vielleicht noch was ich bin da leider mit meinem Latein am ende.