Erledigt

16 von 32 GB RAM verfügbar

Beitrag von „RaZiiandStuff“ vom 16. Februar 2019, 19:18

[Zitat von julian91](#)

hast du bei dem umbau noch irgendwie das Bios erneuert ?

Nein, alles bleib beim Alten, lediglich das Gehäuse wurde gewechselt!

[Zitat von julian91](#)

Mal Probiert das Bios zu resetten komplett (Batterie raus und Powerless machen ?)

Hab ich auch schon versucht, keinerlei Veränderung!

[Zitat von julian91](#)

Prüfe mal bitte deinen sockel grade die pins ob die alle OK sind...

wenn ja prüfe den anpressdruck deiner CPU .. (vom Kühler wohlgemerkt)

hatte bei meinem 1155er sockel das Problem das wenn ich zu viel druck hatte die rams nicht richtig liefen ...

Auch das habe ich schon versucht, weil ich das Problem auch schonmal mit einem anderen Rechner hatte.

[Zitat von rubenszy](#)

[RaZiiandStuff](#) Bord mal ein cmos reset machen und mal nach dem XMP Profil schauen.

Wird gemacht!

[Zitat von userport](#)

Funktionieren die Riegel einzeln mit 16 GB?

Ja, aber dann werden nur 8 GB angezeigt, also immer genau die Hälfte!